Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" (АО "ЧЗМК")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Теплосиловой цех					
01.01. Начальник цеха	Отсутствуют				
01.02. Старший мастер	Отсутствуют				
01.03. Таксировщик	Отсутствуют				
01.04. Слесарь по ремонту холодильного оборудования	Отсутствуют				
Кислородная станция					
01.05. Оператор газораспределительной станции	Отсутствуют				
01.06. Токарь	Отсутствуют				
Компрессорная станция					
01.07. Машинист компрессорных установок	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
Газовая служба					
01.08. Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования	Отсутствуют				
01.09. Оператор газораспределительной станции	Отсутствуют				
01.10. Мастер	Отсутствуют				
Вентиляционный участок					
01.11. Слесарь по ремонту систем вентиляции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
01.12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
Участок сантехники					
01.13. Мастер	Отсутствуют				
01.14. Слесарь-сантехник	Отсутствуют				
01.15. Слесарь-сантехник (дежурный)	Отсутствуют				
01.16. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016г.	ОГЭ, ТСЦ	
01.17. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
Ремонтно-электромеханический цех					
02.01. Диспетчер	Отсутствуют				
02.02. Фрезеровщик (с ЧПУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
02.03. Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
02.04. Токарь	Отсутствуют				
02.05. Электросварщик ручной сварки	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение	II кв. 2016 г.	ОГЭ, ТСЦ	

		концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	II кв. 2016 г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
02.06. Обмотчик элементов электрических машин	Отсутствуют				
02.07. Подсобный рабочий	Отсутствуют				
02.08. Электромонтер диспетчерского оборудования	Отсутствуют				
02.09. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Отсутствуют				
02.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Отсутствуют				
02.11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Отсутствуют				
02.12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по освещению)	Отсутствуют				
02.13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Отсутствуют				
02.14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Отсутствуют				
02.15. Слесарь-ремонтник	Отсутствуют				
02.16. Слесарь-ремонтник	Отсутствуют				
02.17. Слесарь-ремонтник	Отсутствуют				
02.18. Слесарь-ремонтник	Отсутствуют				

02.19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Отсутствуют				
02.20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по сварочному оборудованию)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
02.21. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
02.22. Инженер-электроник (станков с ЧПУ)	Отсутствуют				
02.23. Инженер-электроник (по сварочному оборудованию)	Отсутствуют				
02.24. Начальник бюро	Отсутствуют				
02.25. Начальник цеха	Отсутствуют				
02.26. Заместитель начальника цеха	Отсутствуют				
02.27. Старший мастер	Отсутствуют				
02.28. Старший мастер	Отсутствуют				
02.29. Мастер	Отсутствуют				
02.30. Мастер	Отсутствуют				
02.31. Мастер	Отсутствуют				
02.32. Мастер	Отсутствуют				
02.33. Таксировщик	Отсутствуют				
Производственный цех №3					
03.01. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.02. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	

		рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.03. Машинист крана (крановщик) (№ 27, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.04. Машинист крана (крановщик) (№ 33, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.05. Машинист крана (крановщик) (№ 91, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.06. Машинист крана (крановщик) (№ 90, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.07. Машинист крана (крановщик) (№36, 5+5т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.08. Машинист крана (крановщик) (№88, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

03.09. Машинист крана (крановщик) (№89, 10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.10. Машинист крана (крановщик) (№135, 5+5т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.11. Сдатчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.12. Сдатчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.13. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.14. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.15. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени	II кв.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

	труда и отдыха	воздействия вредных факторов	2016 г.		
03.16. Комплектовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.17. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.18. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.19. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.20. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	

		времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
03.21. Таксировщик	Отсутствуют				
03.22. Мастер	Отсутствуют				
03.23. Старший мастер	Отсутствуют				
Производственный цех №2					
04.01. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.02. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.03. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.04. Комплектовщик металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.05. Машинист крана (крановщик) (№47, 15+15т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.06. Машинист крана (крановщик) (№87, 20+20т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать	Снижение концентрации	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	

	систему вентиляции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
04.07. Машинист крана (крановщик) (№59, 10+10т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.08. Машинист крана (крановщик) (№112, 20+20т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.09. Машинист крана (крановщик) (№80, 10+10т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.10. Машинист крана (крановщик) (№113, 20+20т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.11. Машинист крана (крановщик) (№81, 20+20т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.12. Машинист крана (крановщик) (№114, 30+30т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.13. Машинист крана (крановщик) (№83, 30+30т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

		факторов			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.14. Машинист крана (крановщик) (№130, 10+10т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.15. Машинист крана (крановщик) (№147, 30+30т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
14.16. Машинист крана (крановщик) (№182, 20+20т)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
04.17. Сдатчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.18. Сдатчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.19. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

04.20. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.21. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.22. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.23. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.24. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.25. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.26. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	

		веществами			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.27. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.28. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.29. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	

	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.30. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.31. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.32. Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.33. Сверловщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
04.34. Стропальщик	Организовать рациональные режимы	Снижение времени	II кв.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

	труда и отдыха	воздействия шума	2016 г.		
04.35. Уборщик производственных и служебных помещений	Отсутствуют				
04.36. Таксировщик	Отсутствуют				
04.37. Мастер	Отсутствуют				
04.38. Старший мастер	Отсутствуют				
04.40. Начальник участка	Отсутствуют				
04.41. Начальник цеха	Отсутствуют				
Сборо-сварочный цех № 8					
05.01. Газорезчик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.02. Комплектовщик металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.03. Машинист крана (крановщик мостового крана№136, 10+10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.04. Машинист крана (крановщик мостового крана№137, 10+10т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.05. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.06. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.07. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.08. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.09. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2019г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
05.10. Таксировщик	Отсутствуют				
05.11. Мастер	Отсутствуют				
05.12. Старший мастер	Отсутствуют				
05.13. Начальник цеха	Отсутствуют				
Отдел технического контроля					

06.01. Начальник отдела	Отсутствуют				
06.02. Инженер по работе с претензиями	Отсутствуют				
06.03. Заместитель начальника отдела	Отсутствуют				
06.04. Инженер	Отсутствуют				
06.05. Инженер	Отсутствуют				
06.06. Инженер	Отсутствуют				
06.07. Старший инженер	Отсутствуют				
06.08. Мастер (ПЦ№2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.09. Контролер (ПЦ№3)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.10. Мастер (уч. обработки металла)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.11. Контролер (ПЦ№1)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.12. Контролер (уч. обработки металла)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.13. Контролер (склад металла)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2016г.	ОГЭ, РЭМЦ	
06.14. Контролер (ССЦ№8)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.15. Контролер (МЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.16. Контролер (ПЦ№2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.17. Мастер (цех маляропогрузки)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2016г.	ОГЭ, РЭМЦ	
06.18. Контролер (ПЦ№3)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.19. Контролер (ПЦ№1)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.20. Контролер (ПЦ№1)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.21. Контролер (ПЦ№2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.22. Контролер (МЦ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

06.23. Контролер (ПЦ№1)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.24. Контролер (ПЦ№3)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.25. Контролер (ССЦ№8)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.26. Контролер (уч. обработки металла)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
06.27. Контролер (склад металла)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2016г.	ОГЭ, РЭМЦ	
06.28. Контролер (цех маляропогрузки)	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2016г.	ОГЭ, РЭМЦ	
Механический цех					
07.01. Газорезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.02. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.03. Машинист крана (крановщик) (№140, 5т)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.04. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.05. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

07.06. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.07. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	2017г.	ОГЭ, ТСЦ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
07.08. Уборщик производственных и служебных помещений	Отсутствуют				
07.09. Нормировщик	Отсутствуют				
07.10. Таксировщик	Отсутствуют				
07.11. Начальник цеха	Отсутствуют				
07.12. Старший мастер	Отсутствуют				
07.13. Мастер	Отсутствуют				
07.14. Мастер	Отсутствуют				
Складское хозяйство					
08.01. Волочильщик проволоки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Аэрозоли ПФД:Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	II кв. 2016 г.	ОГЭ, ТСЦ	
08.02. Грузчик	Отсутствуют				
08.03. Кладовщик	Отсутствуют				
08.04. Кладовщик	Отсутствуют				
08.05. Кладовщик	Отсутствуют				
08.06. Кладовщик	Отсутствуют				
08.07. Кладовщик	Отсутствуют				
08.08. Заведующий складом	Отсутствуют				
08.09. Начальник	Отсутствуют				
Цех маляропогрузки					
09.01. Кладовщик	Отсутствуют				
09.02. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

09.03. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.04. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.05. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.06. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.07. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.08. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.09. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.10. Маркировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.11. Маркировщик	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени	II кв.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

	труда и отдыха	контакта с вредными веществами	2016 г.		
09.12. Маркировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.13. Маркировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.14. Машинист крана (крановщик мостового крана №82, 10+10т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.15. Машинист крана (крановщик мостового крана №84, 10+10т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.16. Машинист крана (крановщик мостового крана №144, 20+20т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.17. Машинист крана (крановщик мостового крана №145, 20+20т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.18. Машинист крана (крановщик мостового крана №149, 20+20т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.19. Машинист крана (крановщик мостового крана №163, 20+20т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.20. Машинист крана (крановщик мостового крана №167, 10+10т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.21. Машинист крана (крановщик мостового крана №169, 20+20т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.22. Машинист крана (крановщик мостового крана №223, 10+10т.)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.23. Машинист крана (крановщик стрелового крана)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

09.24. Машинист тепловоза	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.25. Монтер пути	Отсутствуют				
09.26. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.27. Приемосдатчик груза	Отсутствуют				
09.28. Слесарь по ремонту агрегатов (окрасочных)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
09.29. Слесарь по ремонту подвижного состава	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018г.	ОГЭ, ТСЦ	
09.30. Составитель поездов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.31. Стропальщик	Отсутствуют				
09.32. Стропальщик	Отсутствуют				
09.33. Стропальщик	Отсутствуют				
09.34. Стропальщик	Отсутствуют				
09.35. Стропальщик	Отсутствуют				
09.36. Стропальщик	Отсутствуют				
09.37. Стропальщик	Отсутствуют				
09.38. Стропальщик	Отсутствуют				
09.39. Стропальщик	Отсутствуют				
09.40. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.41. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.42. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.43. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вредных факторов	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.44. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	

		веществами			
09.45. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.46. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.47. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	II кв. 2016 г.	ОТиЗ, ОПБиОТ	
09.48. Уборщик производственных и служебных помещений	Отсутствуют				
09.49. Таксировщик	Отсутствуют				
09.50. Экономист	Отсутствуют				
09.51. Экономист	Отсутствуют				
09.52. Экономист	Отсутствуют				
09.53. Экономист	Отсутствуют				
09.54. Мастер	Отсутствуют				
09.55. Мастер	Отсутствуют				
09.56. Мастер	Отсутствуют				
09.57. Старший мастер	Отсутствуют				
09.58. Механик	Отсутствуют				
09.59. Заместитель начальника цеха	Отсутствуют				
09.60. Начальник цеха	Отсутствуют				
Отдел автоматизированных систем управления					
10.01. Начальник отдела	Отсутствуют				
10.02. Заместитель начальника отдела	Отсутствуют				
Бюро программного обеспечения					
10.03. Начальник бюро	Отсутствуют				
10.04. Системный аналитик	Отсутствуют				
10.05. Ведущий инженер-программист	Отсутствуют				
10.06. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.07. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.08. Техник-программист	Отсутствуют				

Бюро эксплуатации вычислительной техники и системного программного обеспечения					
10.09. Инженер-электроник	Отсутствуют				
10.10. Инженер-электроник	Отсутствуют				
Бюро разработки программ для станков с программным управлением					
10.11. Начальник бюро	Отсутствуют				
10.12. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.13. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.14. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.15. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.16. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.17. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.18. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.19. Инженер-программист	Отсутствуют				
10.20. Инженер-программист	Отсутствуют				
Производственно-диспетчерский отдел					
11.01. Заместитель директора по производству	Отсутствуют				
11.02. Диспетчер	Отсутствуют				
11.03. Начальник бюро	Отсутствуют				
11.04. Старший диспетчер	Отсутствуют				
11.05. Инженер	Отсутствуют				
Бюро планирования и учёта					
11.06. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.07. Инженер-технолог	Отсутствуют				
Технологическое бюро подготовки производства					
11.08. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.09. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.10. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.11. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.12. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.13. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.14. Инженер-технолог	Отсутствуют				

11.15. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.16. Инженер-технолог	Отсутствуют				
Технологическое бюро сборо-сварки					
11.17. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.18. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.19. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.20. Инженер-технолог	Отсутствуют				
11.21. Инженер-технолог	Отсутствуют				
Проектно-конструкторский отдел					
12.01. Главный конструктор	Отсутствуют				
12.02. Заместитель главного конструктора	Отсутствуют				
12.03. Заместитель главного конструктора	Отсутствуют				
Конструкторское бюро № 1					
12.04. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.05. Эксперт-конструктор	Отсутствуют				
12.06. Эксперт-конструктор	Отсутствуют				
12.07. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.08. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.09. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.10. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.11. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.12. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.13. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.14. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.15. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.16. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.17. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
Конструкторское бюро № 2					
12.18. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.19. Эксперт-конструктор	Отсутствуют				
12.20. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.21. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.22. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.23. Инженер-конструктор	Отсутствуют				

12.24. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.25. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.26. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.27. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.28. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.29. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.30. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.31. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.32. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
Конструкторское бюро № 3					
12.33. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.34. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.35. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.36. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.37. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.38. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.39. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.40. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.41. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.42. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.43. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.44. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
Конструкторское бюро № 4					
12.45. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.46. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.47. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.48. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.49. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.50. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.51. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.52. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.53. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.54. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.55. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.56. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.57. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.58. Инженер-конструктор	Отсутствуют				

Конструкторское бюро № 5					
12.59. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.60. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.61. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.62. Ведущий инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.63. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.64. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.65. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.66. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.67. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.68. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.69. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.70. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.71. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.72. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.73. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.74. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
12.75. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
Бюро экспертизы и приёмки технической документации					
12.76. Начальник бюро	Отсутствуют				
12.77. Заместитель начальника бюро	Отсутствуют				
12.78. Инженер	Отсутствуют				
12.79. Инженер по приемке технической документации	Отсутствуют				
12.80. Инженер по приемке технической документации	Отсутствуют				
Технический архив и множительный центр					
12.81. Заведующий техническим архивом	Отсутствуют				
12.82. Архивариус	Отсутствуют				
12.83. Оператор множительных маши	Отсутствуют				
Бюро заказа металла					

13.01. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	Отсутствуют				
13.02. Старший инженер	Отсутствуют				
13.03. Инженер-технолог	Отсутствуют				
13.04. Инженер-технолог	Отсутствуют				
13.05. Техник-конструктор	Отсутствуют				
Бюро погрузки					
14.01. Начальник бюро	Отсутствуют				
14.02. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
14.03. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
14.04. Инженер-конструктор	Отсутствуют				
Бухгалтерия					
15.01. Главный бухгалтер	Отсутствуют				
15.02. Заместитель главного бухгалтера	Отсутствуют				
15.03. Старший бухгалтер	Отсутствуют				
15.04. Старший бухгалтер	Отсутствуют				
15.05. Бухгалтер	Отсутствуют				
15.06. Бухгалтер	Отсутствуют				
15.07. Бухгалтер	Отсутствуют				
15.08. Бухгалтер	Отсутствуют				
15.09. Бухгалтер	Отсутствуют				
15.10. Бухгалтер	Отсутствуют				
Юридический отдел					
16.01. Начальник отдела	Отсутствуют				
16.02. Ведущий юрисконсульт	Отсутствуют				
16.03. Ведущий юрисконсульт	Отсутствуют				
16.04. Юрисконсульт	Отсутствуют				
16.05. Делопроизводитель					

Дата составления: 21.09.2015г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Салмин Александр Георгиевич	11.11.15
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя генерального директора по производству		Бирюков Андрей Алексеевич	03.11.15
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		Калугин Вячеслав Анатольевич	03.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ОТиЗ		Салихова Алевтина Алексеевна	03.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
И. о. начальника ОУП		Петрова Анна Леонидовна	03.11.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

765		Баскакова Олеся Николаевна	21.09.2015г
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)